

リスクアセスメントの実施事例

実施事例

帯のご盤による作業

作業状況



〈条件設定〉

- ・自動ローラー送りテーブル帯のご盤で背板を加工する作業中、帯のこの運転中に巻き付いた樹皮の除去作業を行っている。

簡易リスクアセスメント記録書 (木材製造業)

林災防様式

年月日	年 月 日	作業現場	[記録者]
作業名		作業メンバー	

作業種	各欄上段の「危険の洗い出し」については以下による。			可能性	重大性	評価	
	～するとき	～して	～(事故の型)になる				
No. 1	危険の洗い出し	スパイク付き送りローラーに巻き付いた樹皮を除去するとき	スパイク付き送りローラーを停止させずに除去して	右腕がスパイク付き送りローラーに巻き込まれ切創する。	×	×	5
帯のご盤による作業	どうする低減対策	①帯のごことスパイク付き送りローラーの回転を停止し、回転が停止したことを確認してから樹皮を除去すること。 ②送りローラーに巻き込まれ防止の覆いを設けること。 ③作業手順書を作成し、作業者に周知徹底すること。			○	○	1
No. 2	危険の洗い出し						
	どうする低減対策						
No. 3	危険の洗い出し						
	どうする低減対策						
No. 4	危険の洗い出し						
	どうする低減対策						
No. 5	危険の洗い出し						
	どうする低減対策						
No. 6	危険の洗い出し						
	どうする低減対策						
抜本的対策	抜本的低減対策	上欄でリスクレベル2以下に低減しない作業については抜本的対策を検討すること。					
[備考]							

[早見表]

災害の可能性

可能性ランク	記号
かなり起こる	×
たまに起こる	△
殆ど起こらない	○

災害の重大性

重大性ランク	記号
極めて重大	×
重大	△
軽微	○

リスクレベルの対応

リスクの見積り	リスクレベル	リスクへの対応
×	5	即座に他の方法へ回避 (最優先実施)
×	4	抜本的対策を実施 (優先実施)
○	3	何らかの対策を実施
○	2	特に対策の必要なし (残留あり)
○	1	対策の必要なし (残留あり)